



# ขั้นตอนการใส่เครื่องป้องกันร่างกาย

# ชุดกาวัน

## ลำดับการใส่

1



ล้างมือ



ใส่หมวกคลุมผมให้บริเวณมุม  
ไวที่หน้าผาก ครอบปิดหู 2 ข้าง


2



ใส่ถุงคลุมเท้า (leg cover)



3



ใส่ Boot (รองเท้าบูท)/  
รองเท้าพองน้ำ

4



ใส่ถุงคลุมเท้า(Shoes cover)  
ล้างมือ



ใส่เสื้อกาวันกันน้ำแขนยาว

5



N - 95 (ทดสอบ Fit check)



6



ใส่น้ำนตาหรือ Goggle



ใส่ Hood

7



ใส่ Face shield



ทดสอบการ Fix ของ Face shield  
โดยการก้มหน้า

8



ใส่ถุงมือ 2 คู่

